

Conducteur


Matière : cuivre

Usinage : centre d'usinage CNC

Assemblage : brasure argent

Test brasure : ressuage

Métallisation localisée : argenture au
« tampon »



Conducteur

Matière : cuivre
Usinage : centre d'usinage CNC
Assemblage : brasure argent
Test brasure : ressuage
Métallisation localisée : argenture au
« tampon »



Conducteur

Matière : cuivre

Usinage : centre d'usinage CNC

Assemblage : brasure argent

Test brasure : ressuage

Métallisation localisée : argenture au
« tampon »

